

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年12月	QKG-CYM77A	チップ車	CYM77A-7000228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
921,183km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,380 mm 高：2,360 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D、右不灯
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ 左ミラーワイパー・ウ ォッシャー作動不良
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	○		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	エアサス	／	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	エンジンキー2本、リモコンキー1本 右3軸目2本再生タイヤ エア漏れ有り 左サイドガード曲がり、右サイドガードコーナー欠損 荷箱補強箇所亀裂数箇所あり
記録簿	有（H25/3～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5		6		275/80R22.5		275/80R22.5	
—		—		—		—	
3	3	2	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	2	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—		スペア		—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
チップ運搬車	大上自動車工業	「A5259」	平成24年11月
【備考】スライドデッキ、前壁工具掛け、ロープフック15対、荷箱上部ネット用レール有り（右前破損有り）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ