

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年10月	2KG-GC2ABA	粉粒運搬車	GC2AB-102148
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
9,998km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本

記録簿 有 (R3/10~R6/10)

タイヤ残量

単位: mm

10

10

—

—

10

11

10

10

—

—

—

—

スベア

13

—

タイヤサイズ

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

—

—

スベア

245/80R17.5

—

素材: スチール





備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	自動車精工	0470B-108-4C 「Z4682」	平成18年8月

【備考】※年式違い。飼料運搬車、4室式、容積5400L、比重0.5 右側FRP工具箱

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------