

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
東邦	令和 5年7月		ダンプ	TF2523-88153	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 6,920 mm	幅: 2,200 mm
				高: 900 mm	門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル濡れ	／	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 有 (R6/9)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

—	—	—	—
8	8	10	8
8	9	8	8
スペア		12	—





タイヤサイズ			
—	—	—	—
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア	11R22.5 14PR	—	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	D20LB 「M125-213-02」	令和 4年10月
【備考】角形、電動コボレーン、自重計、前壁梯子、スコップ掛け、ダンプ・コボレーン動作未確認			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ