

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-573805
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130,497km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,340 mm 幅：2,070 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 キャブ内キズ・汚れ。ルーフ凹み・傷。
 エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有（R6/11、R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8		8	205/75R16	205/75R16		
	—		—	—	—		
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—	205/75R16	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 3684R 「0513」	令和 1年
【備考】 引出しフック3対。床板前方腐食割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ