

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年10月	2RG-XZU600T	ダンプ	XZU600-0025155	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
92.419km	150PS/110KW	A/T	ハキ्यूム	長:3,030 高:370	mm 幅:1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 80L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 アイドリングストップ付き。キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。
エンジンキー3本。

記録簿 有 (R4/4、R6/7~R7/1)

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
3	4	5	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD02-31 「19U077081Y」	令和 1年
【備考】手動コボレーン付き。リヤゲートロックピン付き。前立て曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----