

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年10月	2RG-XZU600T	ダンプ	XZU600-0025133	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
58,744km	150PS/110KW	A/T	ハキ्यूム	長:3,050 高:370	mm 幅:1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異音ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎ 左サイドウィンカーキス
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 80L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。アイドリングストップ付。
左リアピラー凹み。リア左フェンダー曲がり。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (R2/1~R7/1)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
5	5	6	5
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD02-31 「19U077079Y」	令和 1年
【備考】手動式コボレーン付き。リヤゲートロックピン付き。前立て曲がり。床凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------