

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7129176
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43.682km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400mm 幅：2,130mm 高：400mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	△	残量少ない 調整不可	床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
 助手席灰皿欠品。
 エンジンキー1本（キーレス付）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	11	12	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		15	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ		(不明)
【備考】アオリローブ穴3対。マルカンフック4対。コーションプレート破れ製造番号不明。 床板割れ、削れ。前立て曲がり。			
クレーン／クレーン	古河ユニック	URG344 「G105266」	平成30年6月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】