

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115311	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
24,505km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:5,400 mm 高:400 mm	幅:2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。ルーフ凹み。
エンジンキー1本（スペア無）。
記録簿 有（R4/1Q、R6/1Q、R7/2）

▼ **タイヤ残量**





単位:mm

	14		14
	—		—
14	14	14	14
—	—	—	—
スベア		14	—

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スベア		245/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東洋ボデー	「19722772」	令和 1年
【備考】 煽りローブ穴3対。床丸カンフック4対。左煽り曲り。床板削れ・補修有。			
クレーン	ユニック	URG344 「G109159」	令和 1年9月
【備考】 ブーム4段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML 警報型（定格荷重指示装置）。 ブーム・アウトリガー未格納警報付。高さ制限付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------