

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145440	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
64,696km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,400 mm 高: 400 mm	幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にしみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
ワウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本（内キーレス付1本）。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	15		15	245/80R17.5		245/80R17.5	
	—		—	—		—	
15	15	15	15	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
		7	—		245/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「310J」	令和 1年
【備考】サイドアオリローブ穴3対。床板腐食有。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109946」	令和 1年10月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93 t。標準アウトリガー。ラジコン付（グリップカバー割れ）。敷板1対。コントロールバルブ付近隣有り。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------