

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-581004
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
90,102km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,000 mm 幅：1,650 mm 高：1,770 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	ステンレス	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
2023年4月ディーラーでDUONIC/バルブボデー、インナークラッチ交換済み 72843km時（記録簿あり）。
2024年8月ディーラーでエンジン（新品）交換済み 89940km時（記録簿無し）。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー2本。

記録簿 有（R3/3～R6/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	1	2		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
1	1	1	1	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	8	—		205/75R16	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「F208075」	令和 2年3月
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール1段。左サイド扉スライド式。 水抜き穴前方1対。庫内灯1ヶ。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV22LOC-P 「F208075」	令和 2年3月
【備考】 -30℃設定 +26.0℃ → -11.5℃ 1h 確認。 稼動時間8808h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】