

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成16年10月		平ボディ	玉 [44] 41141玉
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:7,840 mm 幅:2,440 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





[illegible]

特記事項	ナンバー灯レンズ割れ エア漏れあり。 リヤバンパー曲がり。
記録簿	有 (R4/9～R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	7	7	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
6	7	14	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
7	7	8	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
素材: スチール				備考: スペアキャリア・タイヤ装備なし。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日本トレクス	PFB326AB 「PFB326AB001」	平成16年10月
【備考】スタンション穴12ケ。スタンション11本付。マルカンフック4ケ。床板腐食穴あき。床面高さ約1520mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	小	



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ