

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年4月	2DG-FN1AJG	タンクローリー	FN1AJ-101874
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
397,346km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様 <td colspan="3">デフ</td>			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り エンジンキー3本、キーレスリモコン1個
記録簿	有 (R3/7～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			14	—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスダファインテ（株）	「1002418」	平成13年
【備考】積載物品名：牛乳。最大容量11,000L。タンク材質：ステンレス。ボディー乗替			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ