

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年7月	LKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7003941	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
453,817km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,640 mm	幅：2,380 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、ミラ ーワイパー付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	○	リザーバタンク 滲み
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎	永久磁石式				デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー4本、ボデーキー2本

記録簿 有 (H28/4～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	13		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	6	7	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	5	6	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				7	ー		
素材：スチール				備考：2軸目左スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「WB3J0733」	平成24年7月
【備考】 ラッシングレール2段、ショロダー4列、庫内灯6ヶ、引き出しフック9対、右後FRP工具箱、スタンション穴2個、スタンションポール2本、ショロダー埋め材付、後部左右貫通工具箱、庫内擦れ有、工具箱ゴミ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	