

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年01月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0033797
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
149,525km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長:4,510 mm 幅:2,080 mm 高:2,180 mm 門高:2,060 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項 ※R6/12走行距離:62,316km時クラッチOH(記録簿有)。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ルーフ凹み有。エンジンキー2本(メイン2本)、ボデーキー1本(固着の為使用不可)。
記録簿 有 (R5/2~R8/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-			-	-		
6	6	6	-	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	7	-		スペア	205/70R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V059H03-01」	令和4年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左スライド式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2111001773」	令和3年
【備考】 PG寸法: 全長1555mm、全幅2110mm、有効長1310mm、有効幅1980mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ