

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年04月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-522584
走行	馬力	シフト		ブレーキ
992,264km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速		エア
		長: 9,620 mm 幅: 2,400 mm		高: 2,640 mm 門高: 2,550mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	クラッシュシール(プロント、リヤ) エアコンプレッサー取り付け面、漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ折損。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ 前後スライド固着。
ヘッドライト	○	LED 左ヘッドライトリフレクターがた。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き(右ワイパー不動)。メッキカバー付き。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 300L 300L 前側タンク プラケット曲がり及びタンクずれ(漏れ無し)。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

特記事項 スマートキー2ケ。ドアキー2本。ポデーキー2本。コンソール欠品穴。右前車高灯セグメント切れ。左前車高灯破損。サイドマーカー不灯箇所有り(LED)。
 記録簿 有 (R3/7~R8/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
13	11		
13	12		
12	12	12	13
6	5	3	3
スペア	8		

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	「129A9011」	令和3年
【備考】アルミウイング改造。断熱無し。ラッシングレール2段。前側エアリブ。LED庫内灯2列。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ有り。内張り破れ有り。右側ステンレス工具箱。			
直結	菱重	TDJS70A-L2 「146200113BL」	令和3年
【備考】-30℃設定。1時間運転24.5℃→18.8℃確認(外気温24度)。積算運転時間:2668時間。コンプレッサ高圧パイプにしみ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	