

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年09月	2KG-GK2ABA	クレーン付平	GK2AB-100241
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126,495km	260PS/191KW	M/T 7速	エア	長: 6,650 mm 幅: 2,360 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風が出ない	シート	◎	ビニールカバー付き、カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右サイドレンズ接着剤補修
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	異音	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質 / 木材			デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	◎							



特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、オートクルーズ、電動キャブチルト、キャブローフ傷あり  
記録簿 有 (R1/9~R7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	4	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	12	—		スペア	255/70R22.5		—

素材: アルミ 備考: 1.2軸目スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T52262」	平成30年09月
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右16対前8後7ケ、ロープ穴5対、床フック8対、強化フック1対、スタンション穴9ケ、前立て作業灯及び工具掛け2ケ、前立て上部ステンレス工具箱2ケ、右側ステンレス工具箱、荷台キズ汚れ、床板腐食有り、左側アオリ上部割れ有り			
クレーン4段/ラジコン	タダノ	TM-ZE504HR 「PA2243」	平成30年08月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、標準アウトリガー、ラジコン、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	