

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和5年09月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7188605
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,154km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーステー付け根曲がり。左ミラーキャップ割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
PTO	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。ボデーキー2本。Fガラス点傷多数有り。突入防止装置右側プロテクター欠損。  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	6	6	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	7	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス。段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6HN992」	令和5年
【備考】 ラッシングレール2段。引出しフック5対。LED庫内灯3ケ。左側工具箱。床面キズ汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有