

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年04月	SKG-FRR90S2	タンクローリー	FRR90-7032983
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
658,447km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左右レベライザー不 動。
オイル漏れ	○	ロッカーケース 右後ろ、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	『HI』動作にならな い。
水混入	◎		P/W (運転席)	△	不動	ワイパー	○	『HI』動作にならな い。
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良。操 作ボタン外れ(テープ補 修、操作OK)。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎		上物仕様			異音	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
リターダ	/		上物仕様			デフロック	/	
PTO	◎		上物仕様					

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。燃料タンクキー2本。室内汚れ。F左ショックにじみ。突入防止装置右側プロテクター欠損。



記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		2	-	スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	極東開発工業	LS04-30 「12L010002N」	平成24年01月
【備考】品名:第1.2.3石油類。2室(2000Lx2)。上部作業灯1ヶ。移動貯蔵タンク次期圧力点検:R10.7末日まで。1ライン3方配管。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	