

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年09月	2KG-FV70HY	脱着式コンテナ車	FV70HY-545291
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,266km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長: 6,000 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,100 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	アルミ 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	◎							



特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
 スマートキー2個、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本。
 記録簿 有 (R6/10、R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
3	2	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
4	0	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	10	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考: スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JM10-53 「22H100033M」	令和6年
【備考】 ツインシリンダー。ジャッキローラー油圧式。作業灯2ケ。格納式リヤバンパーモーター欠品。			
コンテナ	瑞穂		(不明)
【備考】 床凹み。観音式。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	
◎	◎			◎							