日付：R8. 06/12

# 車両チェックシート

管理番号：0638047

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | 令和7年12月 | 2KG-FK65F | 冷凍バン | FK65F-622031 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 395km | 220PS／162KW | M/T　6速 | エアー | 長：6,190 mm　幅：2,270 mm<br>高：2,060 mm　門高：2,050 mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ<br>システムフロアー |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | ＨＩＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>200L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。ボディキー2本。

記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | | |
| | — | — | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| — | — | — | — | |
| スペア | 10 | — | | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | 東プレ | 「F254849」 | 令和7年11月 |
| 【備考】断熱材：リヤ、サイド共に75㎜。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左サイド扉観音式。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。 | | | |
| 直結/スタンバイ | 東プレ | XV82LSC-T<br>「F254849」 | 令和7年11月 |
| 【備考】-30℃設定　+16.0℃→-8.5℃（1h確認）。スタンバイケーブル付。稼働時間4h。 | | | |
| 格納ゲート/ラジコン | 極東開発工業 | CG1002M-B3MRA2<br>「25T108837N」 | 令和7年 |
| 【備考】PG寸法：全長1570㎜　全幅2190㎜　有効長1270㎜　有効幅2115㎜。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン付き。 | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |



【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|