

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年05月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-512798
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
404,619km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,590 mm 門高: 2,500 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル純正品

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーワイパー動かない

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール300L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、ジョロダーレール

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
 スマートキー2個、エアジョロダーコントロールボックス鍵2本。ボデーキー2本(固着使用不可)、燃料タンクキー2本。
 記録簿 有 (R2/11~R8/1)

タイヤ残量			
単位: mm			
0	7		
9	5		
7	7	6	9
5	6	2	2
スベア	0	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	245/70R19.5		—



素材: アルミ 備考: ノーマルタイヤ、スタッドレス混合。3軸目4本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W101F83」	令和2年

【備考】 ラッシングレール2段(上段は後方のみ)。エアジョロダー4列。鳥居型引き出しフック10対。庫内灯4ケ。90度ストッパー。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	