日付 : R8. 06/15

車両チェックシート

管理番号 : 0638068

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年11月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-621817

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
395km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：7,225　mm　幅：2,405　mm 高：2,515　mm　門高：2,415　mm

◎ : 良好　　〇 : 通常走行問題なし　　△ : 要修理　　／ : 装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー２本（メインキー２本）　キーレスリモコン１個　ボディキー２本
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	12	12		
	—	—		
12	12	12	12	
—	—	—	—	
スペア	12	—		

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア	225/90R17.5	—	

素材 : スチール　　備考 : タイヤパターン：ミックス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「25-9C5193」	令和7年

【備考】煽り２方開　セイコーラック１対　ラッシングレール２段　引出しフック６対　LED庫内灯３個

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ