日付 : R8. 06/16

車両チェックシート

管理番号 : 0638078

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年08月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-615068

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115,574km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：6,240 mm　幅：2,410 mm 高：2,420 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有り。左ステップスカート割れ。フェンダーキズ。エンジンキー1本（メインキー1本）。キーレスリモコン1個。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	11	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 : スペアー以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5279」	令和4年

【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左前プロテクター凹み、キズ、リベット外れ。左アオリキズ、凹み。アオリ左右下部凹み。右ウイング内張り止め金具欠品。左ウイング内張り穴あき。右庫内灯ブラケット2ヶ所曲り。リヤ台枠左右曲り。リヤ水切り曲り。リヤステップ曲り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂





【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ