

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年01月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-124073
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
208,241km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,370 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,480 mm 門高: 2,440 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ、ジョロダレール、綿板。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							
PTO	/							



特記事項 キャブ内汚れ・傷。インパネポケット欠品。エンジンキー3本（メイン2本）。キーレスリモコン1ヶ。
 記録簿 有 (R7/1、R8/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	4	5	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10192 「B230621J」	令和5年11月
【備考】断熱: リヤ、サイド共に75mm。ジョロダレール4列。ラッシングレール2段。左右後上部LED庫内灯。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。看板後有。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC	令和5年
【備考】外気温+29°C。 -35°C設定 +28.8°C → -2.7°C 確認 (1h)。稼働時間1545h。前エバ下高さ2280mm。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2304005132J」	令和5年
【備考】P G寸法: 全長1550mm。全幅2280mm。有効長1285mm。有効幅2215。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
			飛石有(リペア可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	