

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年03月	LKG-FS55VZ	アルミウイング	FS55VZ-500575
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
521,862km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア	長: 9,595 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,545 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ 穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 右フロントコーナーパネル割れ※リベット止め キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー2本 (メインキー1本) キーレスリモコン1個



記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
11	9	12	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
8	7	9	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	11	—		スペア	265/70R19.5		—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ ホイール付ミックスタイヤ12本積込あり※残量4~8mm

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LJABDT 「2KW7458」	平成24年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個 キーシリンダー固着※キー無し			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			