

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-132218	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
85,746km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,340 mm 高:2,200 mm	幅:2,270 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水濡れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、コンソール部品外し穴

記錄簿 有 (R7/3)

タイヤ残量

単位：mm

3

5

6

7

0

0

—

—

—

—

スベア

0

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：F左右及び右R・スベア段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	「MA220688」	令和 5年2月
【備考】左側観音式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯3列、結露防止シート、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列、庫内キズ汚れ有り、R左ドア下側バックシッター補修、左後ろ当たりゴムガタ、右側樹脂工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50J-2L2 「2A2200008BL」	令和 4年
【備考】-30℃設定、1時間運転30.0℃→11.7℃確認、積算運転時間:6383時間、スタンバイコンプ運転時間:2781時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----