

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年3月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7011939	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
508,796km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エアー	長:9,670 mm 高:2,640 mm	幅:2,400 mm 門高:2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	◎ アナログ、デジタル
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左側カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ドアロック付エンジンキー1本、エンジンキー1本、ドアキー2本、アドブルータンクキー1本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、
車内センターコンソール加工。

記録簿 有 (R2/7~R7/3)

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

	6	7	
	4	6	
6	4	5	5
6	4	3	4
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「20W-01378」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、右後側ステンレス工具箱、庫内傷、汚れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----