

| 車 両 情 報   |             |             |       |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成30年7月     | 2RG-FRR90S2 | ドライバン | FRR90-7127045            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 914,705km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア-   | 長:6,430 mm<br>高:2,340 mm | 幅:2,260 mm<br>門高:2,280 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |              |
|-------|--------------|
| 点検項目  | 結果 状態        |
| 異音    | ○ 始動時打音する時有り |
| オイル混入 | ◎            |
| オイル漏れ | ◎            |
| 水混入   | ◎            |
| 水漏れ   | ◎            |
| 燃料漏れ  | ◎            |
| 排気    | ◎            |
| マフラー  | ◎            |
| ターボ   | ◎            |
| 冷却水吹返 | ◎            |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |          |
|-----------|----|----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態       |
| エアコン      | ◎  |          |
| スターター     | ◎  |          |
| オルタネーター   | ◎  |          |
| P/W (運転席) | ◎  |          |
| P/W (助手席) | ◎  |          |
| 坂道発進装置    | ◎  |          |
| 異常ランプ     | ◎  |          |
| オーディオ     | ／  | アンテナ伸縮不良 |
| バックカメラ    | ◎  | カラー      |
| 電格ミラー     | ◎  |          |
| ETC       | ／  |          |
| タコグラフ     | ／  |          |

| 点検項目 | 結果 | 状態        |
|------|----|-----------|
| 床材質  | /  | アルミ<br>縞板 |

| 点検項目   | キャビン |                                  |
|--------|------|----------------------------------|
|        | 結果   | 状態                               |
| シート    | ○    | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ                 |
| ヘッドライト | ◎    | H I D                            |
| ウィンカー  | △    | 右ドアウィンカー欠損、<br>F右ウィンカー取り付<br>けカタ |
| ワイパー   | ◎    |                                  |
| ミラー    | ○    | メッキカバー付き、ヒ<br>ーター付き、左右カバ<br>ー擦れ  |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ○    | シャックル摩耗      |
| エアサス  | ／    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態          |
|-------|------|-------------|
| 異音    | ◎    |             |
| オイル漏れ | ○    | ブリーザー<br>汚れ |
| デフロック | /    |             |

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー１本、エンジンキー４本、ボデーキー３本、車両右前廻りの破損、左右Ｆエンダー割れ、突入防止装置割れ及び左側プロテクター欠損、コンソール部品外し穴

記録簿 有（H30/10～R7/4）

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 6 | 6 |   |
|     | — | — |   |
| 4   | 4 | 5 | 4 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | — | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スベア         |             | —           | —           |
| 素材：アルミ      | 備考：スベア無し    |             |             |

| 上物仕様                                                          |         |                  |       |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                                           | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| ドライバン                                                         | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5HC644」 | 平成30年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、前立て及び側面樹脂製ガードレール、庫内キズ汚れ有り、内張ビス欠損箇所有り、 |         |                  |       |
|                                                               |         |                  |       |
| 【備考】                                                          |         |                  |       |
|                                                               |         |                  |       |
| 【備考】                                                          |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】     |           | 【ボデー内】 |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|--------|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |