

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	TKG-FC9JCAA	土砂禁ダンプ	FC9JCA-22384
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
304,552km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 3,390 mm 幅: 2,050 mm 高: 1,250 mm 門高: 1,257 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 100L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		デフ	◎																						
マフラー	◎		オーディオ	◎		異音	◎																						
ターボ	◎		バックカメラ	/		オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み																					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフロック	/																						
ミッション			ETC			上物仕様																							
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態																					
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		床材質	/	ステンレス																					
ギア抜け	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>キャリア取付面 オイル滲み</td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み	デフロック	/										
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み																											
デフロック	/																												
クラッチ	◎																												
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	/																												

特記事項 エンジンキー3本
リヤフェンダー曲がり
キャブ内匂いあり





記録簿 有 (H29/11~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		1	0	スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	DR4-17SY 「S60497474」	平成27年4月
【備考】 角型、ローフックサイド5対、リヤ4ケ、荷箱ステンレス張り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボディ内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ