

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 7年5月	2KG-FV80GX	ミキサー	FV80GX-500115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
812km	381PS/280KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 右ドアパネル点傷 スマートキー2個（ドアキー内蔵）

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11	11	11	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
11	11	11	11	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			12	—	—	—	—
素材：スチール				備考：全輪：285/85R22.5			

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4451 「WC-1485」	令和 7年

【備考】ドラム容量8.7・ 最大混合容量4.4・ 電動ホッパーカバー 洗浄用水タンク（200L）

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----