

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年8月	2RG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0026216
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122.277km	150PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長:3,110 mm 幅:1,600 mm 高:375 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
スマートキー3個 ドアキー3本

記録簿 有 (R1/11~R4/8、R6/3、R7/3)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
3 3 — — 3 3 3 3 — — — — スベア 9 —	205/70R16 205/70R16 — — 205/70R16 205/70R16 205/70R16 205/70R16 — — — — スベア 205/70R16 —
素材：スチール	備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和 1年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド6対/リヤ2ヶ所 ロープ穴5対 引出しフック4対 リヤ煽り内張り割れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ