

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年5月	TRG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7032457
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
205,601km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,270 mm 幅: 1,670 mm 高: 1,630 mm 門高: 1,720 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース インタークーラークー ラー本体、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右カバー擦れ、右ミラ ーステア錆びキズ
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース にじみ
冷却水吹返	◎		ETC	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	FRP+スノコ敷	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー4本、左Fショックにじみ、突入防止装置左側プロテクター破
損
記録簿 有 (H30/11~R6/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	6		
—	—		
2	2	3	2
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H173846」	平成30年4月
【備考】 可動式間仕切り2室仕様、エアリブ、LED庫内灯2ヶ、左前スライド式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイ 75mm、水抜き穴前後4ヶ所、スノコ敷、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV22LSC-P 「H173846」	平成30年4月
【備考】 -30℃2室仕様、1時間運転23.5℃→前-3.0℃後36.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】