

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年5月	TPG-FBA20	冷凍パン	FBA20-553821
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
230,345km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,100 mm 幅: 1,700 mm 高: 1,570 mm 門高: 1,680 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	クランクシール(フロント、リヤ)、オイルパン、サンプライポンプ、インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右テールランプ取り付け曲り
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ グリップ外れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	○	フリーザー 汚れ
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本、R泥除けゴム切れ、ガラス点傷多数
 記録簿 有 (H29/11~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
5	4	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: スチール 備考: スペアタイヤ無し

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	FH170646J	平成29年4月
【備考】庫内灯2ケ(一部不灯)、エアリブ、キーストン、水抜き穴前側2ケ、左側スライド式サイドドア、R観音90度ストッパー、R左ドア90度ストッパー破損、エアリブ一部破損、断熱厚みリヤ50mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XL22HSC-Q FH170645J	平成29年4月
【備考】-5℃設定、1時間運転22.5℃→-5℃確認			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内キズ	庫内へこみ
庫内穴あき	床汚れ