

管理番号：0737016

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項 R3.5.26 73,857km クラッチ ディスク・カバー交換済 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り 右リアフェンダー割れ エンジンキー2本 (内、キーレスリモコン付1本) 記録簿 有 (H27/5~R6/5)

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------