

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7144871
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,133km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,420 mm 幅：2,160 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吸返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
						パワステ	◎	
クラッチ	○	異音 カタカタ音				ハンドル	○	擦れ
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り
	エンジンキー1本(キーレス付) スペアキー無し
記録簿	有 (R6/5～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	13			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「199J」	令和 1年
【備考】アオリローバ穴3対、床板補修有、床板前方腐食割れ有			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109143」	令和 1年7月
【備考】ブーム4段。2.93t。フックイン。ラジコン付。ML警報型(定格荷重指示装置)。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき