

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145632	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
107,215km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,410 mm 高:400 mm	幅:2,160 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	○	異音 カタカタ音				オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 *サイドブレーキワイヤー切れ。キャブ内キズ・汚れ。ルーフ凹み。フロントバンパー凹み・キズ。
エンジンキー2本(内キーレス付1本)

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	14			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		15	—	スベア		245/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151	令和 1年
【備考】＊コーションプレート切れ。煽りローブ穴3対。床板腐食・割れ有。右サイドバンパー腐食割れ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109331」	令和 1年8月
【備考】ブーム4型。2.93 t。フックイン。ラジコン付。ML 警報型（定格荷重指示装置）。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----