

| 車 両 情 報  |             |              |        |                        |                      |
|----------|-------------|--------------|--------|------------------------|----------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状     | 車台番号                   |                      |
| いすゞ      | 令和 1年10月    | 2PG-FRR90S1  | クレーン付平 | FRR90-7146209          |                      |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ   | ボディ内寸                  |                      |
| 50,781km | 190PS/140KW | A/T スムーサー 6速 | エア-    | 長:5,410 mm<br>高:400 mm | 幅:2,160 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W(運転席) | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W(助手席) | ◎  |    | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |    |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ○  |    | オーディオ    | ◎  |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |    | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |    | エアサス   | ／  |              |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準 | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |    | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| ミッション |    |    |          |    |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア抜け  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材 | 異音     | ◎  |              |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |    |        |    |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |              |





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。ルーフへこみ。  
エンジンキー1本（キーレス付き）。

記錄簿 有 (R4/7、R7/1)

| タイヤ残量    |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|----------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 10       | 10 |    |    | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |             |             |
| —        | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 10       | 10 | 10 | 10 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |
| —        | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア      |    | 14 | —  | スベア         |             | 245/80R17.5 | —           |
| 素材: スチール |    |    |    | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                                                     |      |                     |         |
|----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|
| 上物名                                                      | メーカー | 型式「製造番号」            | 年式      |
| 平ボディ                                                     | バブコ  | 2151<br>「242J」      | 令和 1年   |
| 【備考】アオリローブ穴3対。                                           |      |                     |         |
| クレーン/クレーン                                                | ユニック | URG344<br>「G109408」 | 令和 1年8月 |
| 【備考】ブーム4段。2.93t。アウトリガー標準幅。フックイン。HL警報型。ラジコン付き。クレーンマーカー欠品。 |      |                     |         |
|                                                          |      |                     |         |
| 【備考】                                                     |      |                     |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|