

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年10月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115044	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
43,091km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,410 mm 高: 400 mm	幅: 2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			電格ミラー	◎	標準	パワステ	◎	
			ETC	◎		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り

エンジンキー1本(スペアキー無し)、燃料タンクキー1本

記録簿 有 (R4/4~R7/1)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		15	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「19722733」	令和 1年
【備考】床丸カンフック4対。アオリローブ3対。床板補修有。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G108870」	令和 1年8月
【備考】ブーム4段。2.93t。フックイン。ラジコン付。ML警報型(定格荷重指示装置)。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------