

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7146012
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
61,726km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長:5,410 mm 幅:2,140 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]



特記事項 キャブ内キズ、汚れ。センターコンソールBOXロック不良。キャブブルーフヘこみ(小)。エンジンキー2本(内、キーレス付き1本)。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	8	8	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	245/80R17.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「283J」	令和 1年
【備考】アオリローブ穴3対。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「0109675」	令和 1年9月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。ML警報型安全装置付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------