

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145623	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
50,366km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,420 mm 高: 400 mm	幅: 2,160 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー2本（内キーレス1本）

記錄簿 有 (R3/9、R6/9、R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
10	12	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		15	—	スベア		245/80R17.5	—
素材: スチール				備考: フロントタイヤ段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「220J」	令和 1年
【備考】煽りローブ穴3対。床板腐食割れ有り。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G109302」	令和 1年8月
【備考】ブーム4段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML 警報型（定格荷重指示装置）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------