

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-544912
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,755km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,350 mm 幅：1,940 mm 高：1,770 mm 門高：1,760 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。
右ピラー歪み、ドア開まり悪い。
エンジンキ-2本、ボディキ-5本。
※R3/9走行距離:99,552km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有（H28/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
10	10	10	10	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE4 「E1EB424」	平成28年
【備考】断熱材：サイド100mm リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。リヤ観音扉3枚。水抜き穴前後2列。庫内灯2ケ。外装左後ろ上部補修跡。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「685500626BL」	平成28年
【備考】-30℃設定 +21.2℃ → +0.3℃ 1h 確認。 稼働時間7814h。スタンバイケーブル付。チェックランプ点灯、庫内温度センサー異常。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「16T048563N」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1340mm 全幅1890mm 有効長1120mm 有効幅1815mm。 庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】