

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU710M	冷凍パン	XZU710-0025807	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
41,162km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,240 mm 高: 1,910 mm	幅: 1,890 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		／	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		／	
		／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	○	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右側カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボディキー1本
記録簿 有 (H30/10~R6/6)

タイヤ残量





単位：m

	6	6	
	—	—	
5	5	6	5
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	
—	—	—	—	
スペア		205/70R17.5	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186145」	平成30年6月
【備考】3枚扉、左側スライド式サイドドア、ラッシング2段、パレティナガイド、エアリブ、アルミ綿板、水抜き穴4ヶ所、LED庫内灯2ヶ所、 冷カーテン、断熱厚みリア100mm、サイド75mm。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M	平成30年6月
【備考】スタンバイ付（スタンバイコード有）、-30℃設定、1hで26℃→-7℃迄確認。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058788N」	平成30年
【備考】最大昇降荷重1000kg、寸法:全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1920mm、キャスター迄980mm、ラジコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------