

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-553732
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
138,501km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	エア	長: 4,500 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース付近しみ・ホース切れ有	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 エンジンキー1本 (スベア無)、キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー2本。
記録簿 有 (R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		205/75R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	766G6062	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。ベンチレータ前後1対 (前側カバー割れ)。内張穴あき・汚れ。左リヤキャストング割れ。左側面コルゲートパネル凹み。左前キャストング凹み。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	パブコ	RAM10-1455N 「G80504040」	平成29年
【備考】 PG寸法: 全長4500mm・全幅2070mm・有効長2330mm・有効幅2270。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ