

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7079423
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72,970km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。
エンジンキー2本 (内キーレス1本)。ボディキー4本。
記録簿 有 (R5/8、R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	8			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
8	9	9	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	12	-		スペア	205/85R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	866G9813	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。ベンチレーター前後2対。 床油汚れ有。			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90503839」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1165mm、全幅2,080mm。有効長960mm、有効幅2,010mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ