

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年11月	TPG-XZC605M	ドライバン	XZC605-0022273	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
60,555km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長:3,100 mm 高:2,210 mm	幅:1,760 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		／	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		／	
		／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。 アイドリングストップ付。 エンジンキー3本、ボディキー4本。
記録簿	有 (R3/8、R6/2～R7/2)

タイヤ残量





単位: mm

	9	8		
	—	—		
8	8	8	8	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スピア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「8X6G0896」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。ベンチレーター2ヶ。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。左サイド扉スライド式。床凹み、割れ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ