

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年7月	TKG-FD7JLAA	アルミ平	FD7JLA-15660	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
267,525km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,190 mm 高：590 mm	幅：2,230 mm 門高：490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	液晶パネルバックライ ト不灯	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				リクライニングノブ欠 損
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくすみ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 、左ミラーカバーテー プ補修
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	／				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	エグレ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
リターダ	／		デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	鉄板						





特記事項 エンジンキー2本、ルーフキャリア付き、コンソール欠品穴、ドア灰皿破損

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	12			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
11	10	10	12	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	ML1G63 「HH1406041」	平成26年
【備考】 ロープフック左右13対後ろ2ケ、引き出しフック9対、前立て作業灯2ケ、鳥居センターフック1ケ、前立て工具掛け、スタンション穴1ケ、セイコーラック、右側樹脂工具箱、右側バスケット、床木材破れ、横根太折れ、荷台内側キズ汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボディ内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	