

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成24年4月 | SKG-NPR85AN | 冷凍バン | NPR85-7031593 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 215,801km | 150PS/110KW | M/T 6速 | パキューム | 長: 4,340 mm 幅: 1,930 mm 高: 1,850 mm 門高: 1,840 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |
| ミッション | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|-----------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W (運転席) | ◎ | |
| P/W (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | / | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / | |
| 上物仕様 | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | アルミ アルミ編板 |

| キャビン | | |
|--------|----|-------------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | へたり、擦れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ○ | カバー外れ 左アンダーミラーキャップ外れ |
| 走行関係 | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | オイルフィルターボルト 付近滲み |
| デフロック | / | |





特記事項 エンジンキー2本
記録簿 無○

| タイヤ残量 | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| 単位: mm | | | | |
| 3 | 3 | | | |
| — | — | | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | |
| — | — | — | — | |
| スペア | | 1 | — | |

| タイヤサイズ | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 195/85R16 | 195/85R16 | |
| | — | — | |
| 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| | — | — | — |
| スペア | | 195/85R16 | — |
| 素材: スチール | | 備考: | |

| 上物仕様 | | | |
|---|--------|------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 東プレ | 「H120806」 | 平成24年4月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、水抜き穴2ケ、パレティナガイド、エアリブ、保冷カーテン、断熱材厚みリヤ75mm・サイド75mm | | | |
| 冷凍機/直結 (スタンバイ付) | 東プレ | XZ42LSC-K 「H120806」 | 平成24年4月 |
| 【備考】 -30℃設定 27℃ → 0℃ 確認 (1h)。稼働時間12961h | | | |
| 格納ゲート | 極東開発工業 | 「12T038729N」 | 平成24年3月 |
| 【備考】 PG寸法: 全長1210mm・全幅2030mm・ストッパー迄990mm・有効幅1910mm。ラジコン、庫内リモコン | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|