

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年9月	PDG-FTR34S2	アルミ平	FTR34-7002838
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
439,198km	260PS/191KW	M/T 6速	エア	長: 6,660 mm 幅: 2,220 mm 高: 570 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	○	HID 左レンズくもり
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き、 カバー部欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本 (内、キーレス付き1本)
 アイドリングストップ付き
 助手席側グローブボックスロック破損
記録簿 有 (H22/9~R2/9、R5/3~R7/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
15	15		
-	-		
15	15	15	15
-	-	-	-
スペア	5	-	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
-	-		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-
スペア	265/70R19.5		

素材: アルミ 備考: 総輪スタッドレス (スペア以外)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	不明		
【備考】 リヤ煽り高さ570mm、引き出しフック7対、ロープフックサイド19対、フロント4ヶ、リヤ6ヶ、作業等2ヶ、3方開			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----