

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年11月	TKG-MK38L	ダンプ	JNCLSC0AXGU001008
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
303,046km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 3,400 mm 幅: 2,060 mm 高: 320 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー取り付け爪割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	○	スチール 100L 燃料キャップ凹み
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、リア左右フェンダーガタ、泥除け破れ有り、サイドマーカー青色、サイドマーカー一部不灯(LED)、左側中央サイドマーカーガタ、スモールランプ青色、リヤバンパー欠損、運転席ドア灰皿破損、室内汚れ、ルームランプレンズひび





記録簿 有 (H29/12~R1/12、R5/12、R6/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
○	○		
—	—		
○	○	○	○
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考: F右内減り	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR4-0003SY 「S 61009818」	平成27年10月
【備考】 電動コボレーン、前立てシート載せ、左側スコップ掛け、右側工具箱、前立て曲り、コボレーン上部曲がり、床凹み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボディ内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ