

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年4月	TPG-NKR85AR	クレーン付平	NKR85-7046068	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
99,947km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:3,710 mm 高:380 mm	幅:1,790 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー2本（内リモコン付き1本）キャブ内汚れ・キズ有り、天井凹み有り
走行距離:91,259km時クラッチOH。

記録簿 有 (H27/11~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6			205/85R16	205/85R16	
	—	—			—	—	
6	6	5	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	9	—			205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			
【備考】ローブ穴3対。ローブフック7対、3方開、リヤアオリ90度ストッパー			
クレーン/クレーン		TM-ZE264HR 「LA4316」	平成27年4月
【備考】2.63t、4段ブーム、フックイン、標準アウトリガー、ラジコン付、敷板1対			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----